

☆令和元年度 合同点検 対策箇所

R2年度以降・計画中 →黒

学校名 加茂小学校

道路管理者…国:◎,県:◎,市:○

通し番号	通学路の要望箇所	通学路の要望の内容	道路管理者…国:◎,県:◎,市:○		
			道路管理者(県)	教育委員会・学校	公安委員会
1	洲本市上内膳 1 2 6 0 宮谷様下	カーブミラーが見にくい	○カーブミラー交換		
2	洲本市上内膳 4 1 8 - 1 マルナカ	車の交通量が多い。スピードがでている。		注意喚起	
3	洲本市下内膳 5 1 0 マルハ物産	細い道で見通しが悪い。	○ドット線の検討	ブロック塀の所有者に対して相談 (安全性を確認)	
4	洲本市下内膳429洲本下内膳郵便局付近	見通しが悪い。道が狭い。	◎Tマーク グリーンベルト(角の消えているところ)塗り直し		「止まれ」の塗り直し
5	洲本市下内膳475井出様宅付近	道路が狭い。スピードがでている。		注意喚起 (地元住民へ)	
6	洲本市下内膳 3 7 3 馬場様宅付近	中川原方面より交通量が多い。		注意喚起	駐在さんの立番の継続
7	洲本市下内膳 2 1 8 - 5 ブランカ付近	スピードを出す車が多い。	◎+マークを入れる (下り坂の終わり付近道路の接するところ)		
8	洲本市上加茂 2 5 4 鳥居前	スピードを出す車が多い。		注意喚起・規制の継続	
9	洲本市下内膳 1 5 8 - 1 ローソン	交通量が多い。		注意喚起	

10	洲本市上加茂259川湫橋付近	交通量が多い。死角になる。	○「通学路」表示の電柱幕の設置を検討	注意喚起	
11	洲本市桑間324-1窪田製核付近	スピードを出す車が多い。	●橋の両端消えている「徐行」と路肩線の引き直し		

