




通学路対策箇所図(洲本第一小学校校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者
 ・警察署




対策の様子 2

通学路対策箇所図(洲本第三小学校校区)



【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者
・警察署



カトリック洲本教会前道路
＜対策内容＞
道幅が狭く、交通量も多いため危険。グリーンベルトを設置。横断歩道の削除。

3

県道481号、上庚申橋南
＜対策内容＞
道の線形により、見通しが悪く危険。道路幅の拡大。

馬木街道
＜対策内容＞
道幅が狭く、交通量が多いため危険。電柱に注意喚起幕を設置。

4

洲本高校正門道路
＜対策内容＞
道幅が狭く、児童の通行が認識されにくいため危険。グリーンベルトを設置。

1


--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

2

通学路対策箇所図(加茂小学校校区)

対策の様子
未完了

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者
 - ・警察署



加茂小学校

文

1

上内膳塩尾線駐在所付近
＜対策内容＞
交通が多く、歩道がないため危険。歩道の設置。

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

通学路対策箇所図(大野小学校校区)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署




県道475号大野694辺りの交差点
 <対策内容>
 交通量も多く、事故をした車が歩道に乗り上げたことがあり危険。車止めの設置。信号の新調。道路沿いの溝蓋の設置。

県道475号宇原82-5辺りの交差点
 <対策内容>
 見通しが悪く危険。文マークを設置。

県道475号大野229辺りの交差点
 <対策内容>
 交通量が多く、横断時に危険。ミラーの交換。止まれ表示の塗り直し。

消防コミュニティセンター前
 <対策内容>
 横断時に危険。横断歩道と看板の設置。

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所



対策の様子 3

4

通学路対策箇所図(中川原小学校校区)


対策の様子

2



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署



通学路対策箇所図(都志小学校校区)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署



対策の様子

通学路対策箇所図(鮎原小学校校区)

対策の様子
未完了

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者
 - ・警察署




- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

通学路対策箇所図(広石小学校校区)


【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署



対策の様子

2



広石小学校から南下する市道
 <対策内容>
 車が速度を出しやすく危険。注意喚起の看板を設置。

県道66号五色中学校側三差路
 <対策内容>
 交通量が多く危険。横断旗を設置。

県道66号札の辻の交差点から郵便局
 <対策内容>
 道幅が狭い上に交通量が多く(大型車両)危険。グリーンベルトの設置。

県道470号県営住宅横交差点
 <対策内容>
 狭い十字路で見通しが悪い。車が交差点にセリ入って来て危険。カーブミラーの角度調整。「止まれ」標識の設置。団地の敷地からはみ出ている木の枝の伐採。

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

広石小学校

文

2

3

1

4

通学路対策箇所図(堺小学校校区)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者
・警察署

下堺1853辺りの路地
＜対策内容＞
道が狭く。抜け道として
利用され、交通量が増えて
おり危険。電柱に注意喚起
の掲示を設置。

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

県道から団地へと向かう市道
＜対策内容＞
抜け道として利用され、車が
速度を出すため危険。グリーン
ベルトの設置。

