

☆令和2年度 通学路安全推進協議会対策箇所

県道の対策は県の道路管理者が、市道の対策は市の道路管理者が行っています。

洲本市立洲本第一小学校 校区

| No. | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・ 危険の内容 | 対策内容 | | |
|-----|----------------------------|---|--|------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | 道路管理者 | 公安委員会 | 学校 教育委員会 |
| 1 | 旧県道× 県道46 号洲本五 色線 | 洲本市下加茂1 丁目3番・4番 (ペーカリーピー たあばん付近) | 白線・止まれの文 字・◇が薄くなっ ている。 | 外側線の塗り 直し | 路上表示塗 り直し | |
| 2 | 県道46 号洲本五 色線 | 下加茂GSより 北へ巽川橋まで 120M | 雑草が伸び、児童が 車道に入って通行す る。カーブで見通し が悪い道だが、通行 する車がスピードを 出し危険。 | | | 注意喚起 |
| 3 | 県道46 号洲本 五色線 | 洲浜中前から もみじ橋の間 | グリーンベルト、白 線が薄くなってい る。 用水路の蓋が無く、 危険。 | グリーンベル トの塗り直し | | |
| 4 | 陀仏川沿 い | 洲本市宇山 1丁目 | ガードレールが途中 で切れている。 | 安全対応 | | |
| 5 | | 宇山1丁目 関西電力 ブロック塀 | 関電のブロック塀が 一部残っており、震 災時に児童が通行し ていると危険。 | | | 強度につい て安全であ ることを関 電より確認 |
| 6 | | 宇山1丁目 小学校付近 | 用水路に蓋が無く危 険。 | | | 注意喚起 |