洲本市立洲本第一小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対 策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	市道	もみじ橋周辺	ガードレールが斜めになっている。	【学】児童に注意喚起をする。
2	市道	洲本第一小学校付近	大木の影響で歩道等がガタガタして危険である。	【市】大木を伐採した。

洲本市立洲本第三小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対 策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	市道	物部 1 丁目 12 付近	見通しが悪く、歩行者に気付きにくい。	【市】注意喚起の看板を設置した。
2	市道	上物部 171 付近	見通しが悪いのに、車両の通行量は多い。	【市】電柱に注意喚起の看板を設置した。
3	市道	上物部 2 丁目 6-30 付近	ワイヤーがむき出しで危険。地震等による倒壊の恐れあり。	【学】児童生徒に注意喚起をする。
4	県道 473 号	物部 3 丁目付近	車が猛スピードで通行する中、横断する小中高校生が多い。	【学】児童生徒に注意喚起をする。
5	県道 473 号	物部 3 丁目付近 青雲中学校前	横断歩道の待ちスペースが狭い。	【学】待機場所を検討
6	県道 473 号 市道	物部 3 丁目 物部信号交差点	信号で停車したときに車道をふさいでしまう。	【学】児童生徒に注意喚起をする。
7	市道	物部 1 丁目 7 付近	歩行者と車の距離が近い。鉄素材の通行路で転ぶ児童もいてとても危険。	【市】グリーンベルト、外側線を塗り直した。

洲本市立大野小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対 策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	県道 473号線	洲本市大野 608 付近	赤坂団地からの出口はカーブで見通しが悪く危険。	【県】道路拡幅事業中
2	県道 473号線	洲本市大野 608 ～995 付近	赤坂団地出口から学校方面への県道は歩くスペースが狭い。にもかかわらずスピードを出す車が多く危険である。	【県】道路拡幅事業中
3	市道	洲本市大野 1294 白髭神社前交差点	神社横の狭い道から出てくる車の見通しが悪く危険である。	【市】カーブミラーを調整した。カラー舗装を塗り直した。
4	県道 534号線	洲本市新村 104- 3 大野郵便局前	オニオンロードの開通に伴い朝の交通量が増加して危険。スピードを出す車が多く、横断歩道で止まってくれないことが多い。	【公】横断歩道を塗り直した。
5	県道 473号線	洲本市大野 289- 2 橋欄干付近	橋の欄干で歩くスペースが狭くなり危険。	【県】反射鏡を交換し橋の幅員を明示した
6	県道 534号線	洲本市木戸 50	オニオンロードの開通に伴い朝の交通量が増え、渡る際に危険。	【県】「スピード落せ」の路面表示を設置した。

洲本市立中川原小学校校

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対 策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	県道 469号線	洲本市給食センター から中川原駐在所ま で	路側帯のグリーンベルト部分が 劣化により剥げている。	【公】横断歩道を塗り 直した。
2	県道 469号線	中川原町中川原 1395-2 付近	対象区間のみ車幅が減少し、セ ンターラインがなく歩道もない 状態で危険である。	【学】児童に注意喚起 をする。
3	市道	中川原町中川原 1346-1 付近	裏門に入る手前の道で、通学時 間に通勤の車が多く危険であ る。	【学】児童に注意喚起 をする。

洲本市立都志小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	県道 31 号	五色町都志万歳 816	南からの下り坂の途中にあり、車のスピードが出やすく、横断歩道で停止してもらいにくい。	【公】横断歩道標識を設置した。 停止線を塗り直した。
2	市道	五色町都志 都橋東詰め	横断歩道の手前がカーブ、坂になっており、横断歩道に気づきにくい。	【公】速度標識の位置を変更した。
3	市道	五色町都志 347 付近交差点	カーブミラーが劣化しており、視認性が低くなっている。子どもの目線から見にくい。	【市】ミラーを清掃した。
4	県道 470 号	五色町都志大日 健康村前	歩道がなく、登校時刻に交通量が多い。	【公】ダイヤモンド、停止線を塗り直した。

洲本市立広石小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	県道 66号	洲本市五色町広石中 95 付近 (広石八幡神社南側 横断歩道)	登校する児童や五色中から下校する生徒が安全確認しにくい。 淡路市方面へ向かう車のスピードが出やすい。運転者からも歩行者の確認がしにくい。	【公】ダイヤモンドを追加、横断歩道標識を設置（予定） 【県】カーブミラー、道路に沿って反射材を設置（予定）
2	県道 470号	洲本市五色町広石中 235-2 県住付近の交差点	放課後子ども教室に行く児童、そこから帰る低学年の児童が多く通る。 見通しも悪く、車もどちらの方向からもあるので危険。	【公】「止まれ」の標識の向きを正した。「止まれ」の表示を塗り直した。
3	県道 66号	洲本市五色町広石北 125 (五色中学校近くの 交差点)	カーブになっており見通しが悪く、車の通りも多い。特に朝の通学通勤時間は車も自転車も多く、危険。	【公】「止まれ」の表示「横断歩道」を塗り直した。
4	市道	洲本市五色町広石中 90-5 付近 (みやまホール駐車場付近)	道路脇の側溝が深く、幅も広い。 過去に落ちた児童もいる。 放課後子ども教室として児童が利用しており、暗くなってからも利用がある。 雨天の日は、溝から水が噴き出し危険。	【県】転落防止としてポストコーンを設置した。
5	市道	洲本市五色町広石下 898 付近 (広石小学校～札ノ辻)	交通量が多く、道路の白線外側の路側帯部分が狭い。徒歩で通学する児童には危険である。	【市】草木を伐採した。 外側線、中央線を塗り直した。

洲本市立堺小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	市道	洲本市五色町 下堺 1863 付近	通学路用グリーンベルト及びガードレールの不整備 一般車両との接触及び田畑への転落の可能性あり	【市】注意喚起の看板を設置した。
2	市道	洲本市五色町 上堺 163-1	車道を迂回するための通学路において、生い茂る草木により通行が困難になる。手すりの老朽化・錆によつての転倒の心配	【市】手すりを塗り直した。剪定、防草シートを敷設した。