

☆令和元年度 合同点検 対策箇所

R2年度以降・計画中 →黒

学校名 鮎原小学校

道路管理者…国:◎,県:◎,市:○

通し番号	通学路の要望箇所	通学路の要望の内容	対策の内容		
			道路管理者	教育委員会・学校	公安委員会
1	鮎原小学校前（南谷559）	道幅が狭く、交通量が多い。駐車 車がある	◎グリーンベルトの設 置(学校に向かって左 側)		
2	鮎原保育所前	信号のない横断歩道で、車がスピー ドを出して通ることが多い。	◎スクールゾーン 「文」マーク設置 (2ヶ所)		止まれ・横断歩道の 塗り直し
3	天神バス停から住谷バス停に かけて（南谷—吉田）	交通量が多く、道がカーブしている ため見通しも悪く危険である。ま た、落石がたびたびある。	◎木の伐採等 道路の維持管理 (従来通り)		
4	三野畑南橋付近	信号のない横断歩道で、交通量が多 く、車も速い速度で通過する。	◎注意喚起の看板の設 置(下り線:都志方面) グリーンベルト(農免道 路から横断歩道まで)		
5	高田クリニック前	グリーンベルト設置希望	◎天神橋から天神バ ス停までグリーンベル ト設置		