

☆令和元年度 合同点検 対策箇所

R2年度以降・計画中 →黒

学校名 安乎小学校

道路管理者…国:◎,県:◎,市:◎

通し番号	通学路の要望箇所	通学路の要望の内容	対策の内容		
			道路管理者	教育委員会・学校	公安委員会
1	平安浦528-4付近交差点	車どおりが多く見通しが悪い、多くの児童が利用し横断の必要あり。	◎川の法面防草対策 () ◎歩道マーク ◎線塗り直し		道路形状の変更
2	平安浦528-13付近交差点、橋	路肩の白線が消えている。グリーンベルトがない。止まれの表示が消えかけ。見通しが悪い	◎区画線引き直し ◎グリーンベルト新設 ※接続する道路拡幅工事に合わせて	注意喚起 (特に工事完了まで)	
3	平安浦423付近道路	民家が少なく道が狭い。(拡張工事中) 街灯が少ない。	◎拡幅工事中		
4	平安浦445番地正門前道路	見通しが悪い。		植込みの伐採	
5	平安浦445番地裏門前道路	街灯がなく常に薄暗い。夜間は真っ暗。見通し悪く危険	◎スクールゾーン塗り直し	注意喚起	
6	宮野原1365付近交差点	車どおりが多く見通しが悪い、出てくる児童が見えにくい。	◎区画線引き直しと交差点形状の一部変更 ◎Tマークの引き直し	注意喚起	
7	北谷1184-5付近交差点	見通しが悪く道が細い。車通りは多い。片側しか横断歩道がない。	◎スクールゾーン、 十字マークの塗り直し		
8	中田2付近JA前交差点	保育所の送り迎えの車通りが多く見通しが悪く、道があることに気付きにくい。保育所散歩道。	◎T字マークの塗り直し ◎カーブミラー清掃	注意喚起	停止線(止まれ)の塗り直し
9	中田7-1郵便局前交差点	車通りが多く、スピードを出しやすい。園児が散歩で渡るときや児童の下校時、危険を感じる。	◎区画線引き直し ◎十字マーク塗り直し	注意喚起	横断歩道の塗り直し
10	古宮811-1付近側道	昼間でも真っ暗で夜も明かりがない。不審者が潜みやすい。		注意喚起	