

洲本市立洲本第二小学校学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策
1	学校前 市道	全般	歩道ががたがたで歩きにくい 細くて通りづらいところがある	学 注意喚起を行う。
2	学校前 市道	全般洲本市総合 福祉会館の前	車の駐車が道路にはみ出ており、子どもが道路の白線内を歩くことができない。	公 指導を入れる。 学 信号や横断歩道を渡るように指導
3	学校前 市道	全般	スクールゾーンにもかかわらず速度 超過車両が多い	公 巡回を引き続き行う。
4	旧県道 淡交ハスガニル〜洲本警察署	本町1丁目 5-18	交差点で一旦停止しない車 右折の際に内側に切れ込んでくる	公 停止線を引き直す。
5	旧県道 淡交ハスガニル〜洲本警察署	本町1丁目 4-25	交差点で一旦停止しない車 右折の際に内側に切れ込んでくる	市 中央線を引き直す。
6	堀端筋	本町5丁目2-1 ポストと鳥居の間の横断歩道	パチンコ屋から堀端筋へ入る車が危険。堀端筋に路上駐車している車が視界を遮り横断する際堀端筋を走る車が見えない	公 取り締まりを引き続き行う。
7	堀端筋	うまづめ眼科前信号	車用信号が赤になってから、歩行者用信号が青になるのが早い	公 試験的に信号機が全部赤になる時間を1秒延ばす
8	堀端筋	弁天神社横の 横断歩道	堀端筋を通る車のスピードが速すぎて、横断歩道を渡れない	市 減速マークを入れる。 市 注意喚起の看板を設置する。 公 山側の横断歩道の予告マークを塗り直す。
9	学校前 市道	やまて会館横の細い道から、学校前の市道へ入るところ	細い道から車が突然出てくる	学 注意喚起を行う。

洲本市立加茂小学校学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策
1	県道 上内膳 塩尾線 469号線	洲本市上内膳 418-1 マルナカ	信号がなく、交通量が多い。早い速度で走行している。	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div>県 マルナカの反対側にポストコーンを設置</div> <div>県 外側線を引き直し草刈りを実施</div> <div>市 停止線を引き直し</div> <div>公 横断歩道手前の予告マークの塗り直し</div> </div>
2	県道 上内膳 塩尾線 469号線	洲本市下内膳 218-5 ブランカ	道路拡幅により、車の往来と速度が増した。	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div>県 グリーンベルトの延長</div> <div>県 注意喚起の看板設置</div> <div>県 Tマークを2か所に入れる</div> </div>
3		下内膳 429 郵便局～ 加茂小校門間	見通しが悪く道が狭い。	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div>市 外側線とグリーンベルトを塗り直す。</div> </div>
4		洲本市下内膳 373 馬場様	多方面からの車の通行量が多い。	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div>県 外側線とグリーンベルトの塗り直し</div> <div>市 学校側のグリーンベルトの塗り直し</div> </div>
5	県道 下内膳 物部線 474号線	洲本市上加茂 254 鳥居の前	信号がないためスピードを出す車が多い。	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div>県 外側線を引き直す</div> <div>公 停止線の塗り直し</div> </div>
6		洲本市上加茂 259 川 剝橋付近	車2台が通れないのに交通量が多い。死角ができる。	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div>学 注意喚起</div> <div>市 注意喚起の看板設置</div> </div>

洲本市立由良小学校学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策
1		由良三丁目 小学校プール沿い	緑色の舗装がしてあるのに溝蓋がなく危険	学 溝側ではなく、歩道側を児童が通行するように注意喚起。
2	主要地方道 洲本灘 賀集線 (76号 線)	天川～4丁目までの間	天川地区から四丁目バス停までの道が狭くガタガタで亀裂も多い。グリーンベルトも途中で切れている。	県 舗装の修繕（R4年度）グリーンベルトの延長
3		由良三丁目	細い路地から広い道へ出るところで、飛び出しの危険	学 飛び出さないよう指導、注意喚起。
4		由良三丁目	水路の蓋がガタガタで危ない	学 気をつけるよう注意喚起。
5		由良一丁目 10, 11	民家横の溝が深い	学 溝とは反対側を通行するように児童に注意喚起。
6		由良一丁目 7	民家の屋根瓦が落ちそうで危険	学 気をつけるよう注意喚起。
7	主要地方道 洲本灘 賀集線 76号線	由良町由良 (天川)	カーブしているところの道幅が狭く、見通しが悪い	県 減速マークの設置
8	主要地方道 洲本灘 賀集線 76号線	由良町由良 (内田)	洲本方面から来る車のスピードが出ていて、自転車が海側に渡るのが危険。	県 注意喚起の看板を設置

洲本市立安乎小学校学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	
1	県道明神安乎線 468 号	平安浦 547-1 付近道路	草が生い茂っていて子供の姿が見えない。雨が降るとよけられない水たまりができ靴が濡れる。	県 外側線を塗り直す。 順次草刈りを行う。
2	直田公会堂前道路	平安浦 423 付近道路	拡張工事により道幅が広がったがグリーンベルトの位置が中過ぎ、車のスピードが速くなり危険。カーブミラーがなくなった。溝蓋がなく危険。	学 児童への注意喚起 グリーンベルトより外側を歩く。 市 ポストコーンを設置。
3	県道上内膳塩尾線 469 号線	平安浦 445 番地裏門前道路	スクールゾーン表示が消えかけている。	県 グリーンベルトの塗り直し
4	宮野原学校道	宮野原 1090 付近道路	道に草が生い茂り、児童は車道を歩かざるを得ない。	市 草刈りを順次行う
5	蓮池	蓮池堤の道路、坂道	蓮池側にはガードレールがあるが、反対の崖にガードレールがない。坂道に一旦停止の表示がない。	市 ガードレールの設置 市 カーブミラーの調整
6	保育所道路	保育所前道路の溝、ガードレール	蓋がない。ガードレールがないところをふさいでほしい。	県 柵を設置 市 保育所前の外側線を引き直す。

洲本市立鮎原小学校学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策
1	主要地方道洲本 五色線 (46号線)	洲本市五色町鮎原塔下ごみス テーション～ 洲本市五色町鮎原三野畑 81	路肩の草が覆い茂り、車道を歩くような状 態になる。 歩道がなく、グリーンゾーンの幅が狭い。	県 外側線、グリーンベル トを引き直す
2	主要地方道洲本 五色線 (46号線)	洲本市五色町鮎原三野畑 15 付近交差点	通行車両の速度が速い。 都志方面に向きは下り坂で特にスピードが 出る。 横断時は危険である。	学 横断せずにグリーンベル トの方へ注意喚起 学 安全坊や交換
3	県道鮎原 江井線 (466号線)	洲本市五色町鮎原南谷 444-3 付近交差点	旧道が主要道路の抜け道となっている。 見通しが悪く、一旦停止になっているにも かかわらず、スピードを出す車がある。	学 通学路を県道の歩道を 通るよう変更
4	県道鮎原 江井線 (466号線)	田処方面から学校まで	草木が生い茂り、歩きづらい。 カーブミラーに木が覆いかぶさり見えな い。	県 草刈りを順次行う
5	主要地方道大谷 鮎原神代線 (66号線)	洲本市五色町鮎原西 143-2 ファミリーマート洲本鮎原店 付近	ファミリーマート・鮎原保育園側に安全な 歩道が一部しかない。横断歩道はあるが信 号がないので渡りにくい。 朝の時間帯は、中学生の自転車の通行があ るので歩道も歩きにくい。 車が止まってくれないので、ずっと待つこ とがある。	学 注意喚起
6	主要地方道大谷 鮎原神代線 (66号線)	洲本市五色町鮎原宇谷 353-1 中山間活性化センター 付近T字路2箇所	洲本市内方面に抜ける道となっているた め、交通量が多い。66号線を使っている 車のスピードが速い。 小山田から66号に出る車の飛び出しがあ る。	県 外側線を引き直す 市 カーブミラーの交換 公 停止線の塗り直しと停 止標識の向きを確認する 学 安全坊や交換
7	主要地方道大谷 鮎原神代線 (66号線)	洲本市五色町鮎原上 263-2 西岡たばこ店 付近	車の往来が多数ある。 横断歩道はあるが信号がないので渡りにく い。	県 カーブミラーを修理 公 横断歩道の予告マーク を塗り直す 学 安全坊や交換
8	主要地方道洲本 五色線 (46号線)	吉田方面から学校まで	草木が生い茂り、歩きづらい。 川沿いは歩道がなく見通しも悪い。 現在、工事中で、大きな重機が歩く場所を 邪魔している。	県 草刈りを順次行う 区画線の引き直し（現 在工事中のため令和4年度 中に実施）
9	主要地方道大谷 鮎原神代線 (66号線)	洲本市五色町鮎原栢野 154 か ら五色中学校まで	草木が生い茂り、歩道を覆っている。 車道の車のスピードが速いので、自転車転 倒時にけがにつながる。	県 草刈りを順次行う 歩道の土砂撤去

洲本市立鳥飼小学校学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対応
1	県道 472号	五色町鳥飼中 防災センター 付近交差点	道が狭く見通しが悪いが車両 はスピードを落とさず走行し ており危険である。	市 教 グリーンベルトを引く 草刈りを実施
2	市道	五色町鳥飼中 防災センター北 (川の南側)	道が狭い上に児童より大きい 木が茂っており見通しが悪く 危険である。	教 木を剪定
3	市道	五色町鳥飼中 防災センター北 (川の北側)	道が狭く車両はスピードを落 とさず走行しており危険であ る。	市 十字線を入れる
4	県道 31号	五色町鳥飼浦 大濱商店前 横断歩道	信号機がなく、車も猛スピー ドで走行しており横断が危険 である。	公 横断歩道の予告マークの塗り直し
5	市道	五色町鳥飼中 防災センター南 アスパへ続く道	白線が消えており車道の範囲 が分かりにくく危険である。	市 公 外側線を引き直す。 停止線を塗り直す
6	県道 472号	洲本市五色町 鳥飼上 上組バス停付近交差点	道路が狭く車が対向できない上、 見通しが悪い。ミラーはあるが見 えにくく危険である。	市 通学路注意の看板の移動 (側道の市道整備完了時に移設)