

洲本市立洲本第二小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	堀端筋	本町5丁目2-1 計馬商店前の横断歩道 本町5丁目1-37 ホプラ前の横断歩道	路上駐車が多く、横断歩道を渡る時に車がきているのか見えない。また歩行者が待っていても止まらない。	【公】巡視は強化中。 標識設置は警察で検討中。
2	学校前 市道	山手2丁目1-51 学校横ニューアワジ 社宅前道路	溝蓋が大きく破損。児童転倒の可能性あり。破損部分を避けると車道にはみ出してしまう。	【市】溝を補修した。
3	学校前 市道	山手2丁目 鮎原物産、ファミリーマンション前	路上駐車が絶えずあり、見通しが悪い。駐車車両を避けて通る車両が歩いている児童にかなり接近することがある。	【公】警察で指導を適宜していく。
4	学校前 市道と堀端筋の接点	山手2丁目3-18	道路が極端に狭くて見通しが悪く、自動車や歩行者の通行が危険(事故も起きているので)	【公】「止まれ」を塗り直した。
5	市道 郵便局前 丁字路	本町3丁目1-34 洲本郵便局付近	路上駐車が多く、横断歩道を渡る時に車がきているのか見えない。	【公】取り締まりを強化する。
6	市道	本町4丁目 巖島神社～ 郵便局	路面標示が消えかかっているため、運転手に対する注意喚起効果が薄い。	【市】路面標示を塗り直した。
7	旧県道 旧淡交バスターミナル ～洲本警察署	本町1丁目4-27 海岸通2丁目5-20付近 の交差点	交差点で一旦停止しない車右折の際に内側に切れ込んでくる。交差点内の段差により雨天時は水が溜まりやすい。車両により歩行者へ雨水が飛ばされる。	【市】注意喚起の看板を設置した。水たまりを補修した。 【公】横断歩道の指示標識を通学路用に変えた。
8	学校前 市道	山手2丁目 関電営業所前 交差点	車両用信号のみのため登下校中の児童が横断時に危険を感じる。	【学】児童に注意喚起。

洲本市立加茂小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対 策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	市道	下内膳 740	減速しない車、駐停車する車が多く、危険。	【公】停止線を塗り直す。 止まれ」の指示標識にかかる木を伐採する。 【市】「文注意」を塗り直した。 【学】児童に注意喚起
2	県道上内膳塩尾線(469号線) 県道下内膳物部線(474号線)	ローソン下内膳前 交差点	横断歩道を歩行時に、右折車が突っ込んできて危険。	【公】取り締まりを継続する。
3	市道	桑間 604-4 付近	車の交通量が多く、見通しが悪く道幅も狭いためスペースがなく、車や歩行者が通行するのに危険。	【市】電柱に注意看板を設置した。

洲本市立由良小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対 策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	市道	由良2丁目6番付近	路面に数か所の凹凸があり、歩行や自転車の通行に影響し危険である。雨天時は水たまりも多く発生する。中学生の通学路にもなっている。	【市】路面を部分的に補修した。 【公】ダイヤモンドを塗り直した。
2	市道	由良1丁目14番付近	学童保育施設へ続く道路脇に用水路あり、ガードレールが設置されている。途中でガードレールの間隔が広い箇所があり、転落の危険がある。学童保育は低学年を中心に利用があり、下校後この道を通行している。	【市】柵とラバーのポストコーンを設置した。

洲本市立安乎小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対 策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	県道明神安乎線 468号	平安浦 547-1 付近 ホテル古城前付近から 浜地区川沿いの横断 歩道	道路沿いの樹木等が生い茂り、児童の姿が見えにくい道路路肩が狭く、車道側に草がはみ出して生えている。 笹竹が道路側に垂れてきているため歩行する児童にとって危険である。 横断歩道付近は交通量も多いため、児童が危険である。	【県】通行支障の草木を伐採した。
2	市道	平安浦 423 付近 直田公会堂前	見通しが悪く通学、通勤時、歩行者と車が重なる。	【市】カーブミラーを設置した。
3	県道上内膳塩尾線(469号線)	安乎町宮野原 1374-1 葭池(よしいけ)手前	雑草等の繁茂により、路肩部が狭くなり、カーブ手間で見通しが悪くなっている。自転車と車がすれ違う時に危険である。	【県】外側線の引き直しを実施した。 L=590m(両側)
4	市道	安乎町平安浦 1559-3 付近 安乎八幡神社前	チェリータウンの子どもたちが八幡神社から道を渡るときマンションの塀で隠れて危ない。自転車で左側を通行する際、道幅も狭く対向車がある場合、溝に落ちそうになる。	【学】グリーンベルト側を歩くように指導。 自転車は白線の内側の車道を走行するよう指導。
5	県道上内膳塩尾線(469号線)	安乎町北谷 1144 付近 安乎中学校から葭池に向かう三叉路	白線の内側に入って曲がる車が多く、カーブ先の見通しが悪い。	【県】沿道支障の樹木を伐採した。 【市】グリーンベルトを50cm程度塗った。
6	市道	安乎町宮野原 1361-2 付近 三叉路を曲がった先の市道	道に草が生い茂り、児童は車道を歩かざるを得ない。	【市】草刈りをした。
7	市道	安乎町平安浦 453 安乎小学校校門前	左折・右折で校内に入る車がショートカットをするので危険である。	【教】児童が確認できる程度に植木を切った。
8	県道上内膳塩尾線(469号線)	安乎町北谷 1-1(JA 淡路日の出山手経済センター前) 安乎町平安浦 330-3 (学童前付近) 中学校前の路肩	道路の幅がとても狭いうえに車のスピードが速く、児童が大変危険である。 学童前付近のグリーンゾーンが消えかかっている。 児童の通学が心配である。	【県】グリーンベルト、外側線を引き直した。 グリーンベルト線(緑) L=190m(両側) 外側線(白) L=202m(両側)

洲本市立鮎原小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	県道大谷鮎原神代線 (66号線)	五色町鮎原西 156-3 (中山間活性化センター前から神陽台入口信号までの区間の歩道)	歩道に草木が茂っており、自転車と歩行者のすれ違いが困難。	【県】草刈りを実施した。
2	県道大谷鮎原神代線 (66号線)	五色町鮎原宇谷 356 付近 (中山間活性化センター付近T字路)	交通量が多く、車のスピードが速い。 車の飛び出しがある。 自転車と車との接触事故がある。	【公】取り締まりを強化する。 「止まれ」の指示標識にかかると木を伐採する。
3	県道大谷鮎原神代線 (66号線)	五色町鮎原西 235-2 (ファミリーマート付近の歩道)	歩道に車を駐車している。 自転車と歩行者の通行の妨げになる。	【公】違法駐車を通報により対応する。
4	県道大谷鮎原神代線 (66号線)	五色町鮎原西 235-2 (ファミリーマート付近の横断歩道)	児童が児童館等に行くために待っていても止まる車が少ない。 横断歩道を目立つようにしてほしい。	【県】横断歩道内のグリーンを設置した。 【公】横断歩道の指示標識をつける。
5	県道大谷鮎原神代線 (66号線)	五色町鮎原西 183 神陽台入口信号	朝が特に急いでいる車が多く、スピードが出ていて危険である。	【公】信号の青の時間を調整した。
6	市道	五色町鮎原神陽 600-31 付近 (神陽台から降りる階段①)	階段は、転倒のリスクが高い。(荷物を持っている日、雨の日など)	【市】草木を伐採した。
7	市道	五色町鮎原神陽 600-31 付近 神陽台から降りる階段②	降りたところは横断歩道もなくカーブで見通しが良くない。車はスピードを出しているのが危険。	【市】スピード落とせの注意喚起看板を設置した。
8	県道大谷鮎原神代線 (66号線)	鮎原西1-1 付近高田クリニック南西のY字路	登校班の待ち合わせ場所になっており、道路を横断する。車のスピードが速く、一旦停止があっても止まってくれない。	【学】学校が手を挙げて合図横断するように注意喚起。
9	県道洲本五色線 (46号線)	五色町鮎原南谷 (番地なし) 学校から吉田方面の最初のカーブ (川沿い)	大きな木があり、見通しが悪い。車からも子どもたちが見えにくいので伐採してほしい。 (剪定ではなく伐採を希望) ※草木は河川範囲で県の管理土地	【県】道路区域内の草木を剪定した。
10	県道洲本五色線 (46号線)	五色町鮎原吉田 281-12 付近 吉田方面から学校まで	草木が生い茂り、歩きづらい。 草刈りをしてほしい。	【県】草木を伐採した。

11	県道鮎原江井線 (466号線)	五色町鮎原田処 252-3 田処から学校までの区間	草木が生い茂り、歩きづらい。 カーブが多いので見通しが悪い。歩道幅が十分ではないので、頻繁に草刈りを依頼したい。	【県】草木を伐採した。
12	県道大谷鮎原神代線 (66号線)	五色町鮎原栢野 154-17 付近 栢野から五色中学校まで	草木が生い茂り、歩道を覆っている。 車のスピードが速いので、危ない。	【県】道路区域外のため、財産管理者等が判明すれば改善要望する。 【公】取締強化路線のため取り締まりを強化する。
13	県道洲本五色線 (46号線)	五色町鮎原西 9-2 付近 河上神社前歩道	児童が通る横断歩道が近くにあるので横断歩道を見やすくして、安全に通れるようにしてほしい。	【学】手を挙げて合図横断するように注意喚起。
14	県道大谷鮎原神代線 (66号線)	鮎原上 263-2 西岡たばこ店付近	普通自動車や大型トラックの通行が多く、太いグリーンベルトの数メートルからカーブになっていて、スピードを落とさず走る車がいって歩行者が危ない。	【公】取締強化路線のため取り締まりを強化する。

洲本市立鳥飼小学校校区

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	【対策】 県…兵庫県、市…洲本市 公…兵庫県公安委員会 学…学校、教…市教委
1	県道鳥飼洲本線 (472号線)	五色町鳥飼上 82 付近	速度落とせの表示が消えていて、車両がスピードを落とさずに通過する。	【県】速度落とせの表示の塗り直しを実施する。 【公】R6年度にダイヤモンドを塗る予定。
2	市道	五色町鳥飼中 329 番地 (谷口鮮魚店東側～上団地方面)	道路が陥没し、降雨時には水たまりが出来て自転車はスリップする危険がある。	【市】部分補修した。
3	市道	明法寺駐車場前 川沿い歩道	歩道に凹凸があり児童の登下校時につまづく危険性がある。	【市】対応できる範囲で補修した。
4	市道	五色町鳥飼浦 1954-1 付近(今井製核付近)	陥没しており、登下校中に児童が足を取られ、落ちる恐れがある。	【市】補修した。
5	市道	鳥飼中 341-3 付近(釜池農具店付近)	グリーンベルトが切れている。	【市】区画線を引き直した。
6	市道	鳥飼中 1775-3 付近	見通しが悪く危険。通行する車両がスピードを落とさずに通行する。カーブミラーが見えにくい。	【市】カーブミラーの角度を調整した。
7	市道	五色町鳥飼浦 1918 付近交差点から鳥飼中 1585-3 付近まで (鳥飼防災センター付近交差点から楽久登窯案内看板付近まで)	最近飲食店が増え、通学路での交通量が増加。児童の登下校時に危険。	【市】外側線とグリーンベルトを引いた。(L=160m 施工) 今後は、道路舗装修繕と合わせて実施する。